



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Иркутской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Иркутской области

г. Иркутск, ул. Красноармейская 15, т752-957

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Иркутска.

664017, г. Иркутск, ул. Академическая, 17, т. 42-43-03

### **Предписание № 398/1/1**

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Частному профессиональному образовательному учреждению

Иркутскому техникуму экономики и права (далее по тексту – ЧПОУ ИТЭП)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения № 398 от «11» октября 2018 года, которое вынес ВрИО  
начальника ОНД и ПР г. Иркутска, майор внутренней службы Отришко А.В., была  
проведена плановая выездная проверка соблюдения требований пожарной безопас-  
ности в отношении Частного профессионального образовательного учреждения Ир-  
кутского техникума экономики и права (далее по тексту – ЧПОУ ИТЭП), по адресам:  
Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Волжская, 14, ул. Волж-  
ская, 14 «А», ул. Байкальская, 125, ул. Байкальская, 127

Дата и время проведения проверки:

«08» ноября 2018 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

«09» ноября 2018 г. с 09 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин.

«13» ноября 2018 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Проверку проводили: государственный инспектор г. Иркутска по пожарному надзору

Мурашев Илья Александрович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку, наименова-  
ние объекта надзора и его адрес)

При проверке присутствовали: Заместитель директора по АХР ЧПОУ ИТЭП Копы-  
ловой Валентиной Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожар-  
ной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожар-  
ной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предисания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
<b>Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, 14 (кадастровый номер 38:36:000022:0000:2593/А)</b>				
1.	В подвальном помещении отсутствуют двери предусмотренные проектной документацией отделяющие поэтажный коридор от эвакуационных выходов	(п/п. Д) п. 23 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.03.2019	
2.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2362-1-21 расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55)	01.03.2019	
3.	В помещении используемое под архив, прямки у оконных проемов не отчищены от посторонних предметов (заложены)	(п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.03.2019	
<b>Учебный корпус, расположенный по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 127 (кадастровый номер 38:36:000022:0000:2287/А)</b>				
4.	В помещении лестничного марша ведущий с подвального этажа отсутствуют поручни	(п. 8.1.2 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.08 г. № 123-ФЗ)	01.03.2019	
5.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2365-1-21 расход воды	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55)	01.03.2019	

	внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.			
6.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2365-1-21 система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61)	01.03.2019	
7.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2365-1-21 система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) п. 15.3.)	01.03.2019	
<b>Здание общежития, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 125 (кадастровый номер 38:36:000022:0000:2286/А)</b>				
8.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2364-1-21 расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55)	01.03.2019	
9.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ»	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Россий-	01.03.2019	

	по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2364-1-21 система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре находится в неработоспособном состоянии.	ской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) п. 15.3.)		
<b>Здание общежития, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Волжская, 14 «А» (кадастровый номер 38:36:000022:0000:2594/А)</b>				
10.	Прямки у оконных проемов не отчищены от посторонних предметов (заложены)	(п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390)	01.03.2019	
11.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2363-1-21 расход воды внутреннего противопожарного водопровода не соответствует требованиям пожарной безопасности.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 55)	01.03.2019	
12.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2363-1-21 система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии.	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61)	01.03.2019	
13.	В соответствии с заключением ФГБУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «ИПЛ» по Иркутской области» от 12.11.2018 года № 2363-1-21 система оповещения и управление эвакуацией людей при пожаре находится в	(ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.6, ст. 151; Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 61; Свод правил СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротуше-	01.03.2019	

	неработоспособном состоянии.	ния автоматические. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом МЧС РФ от 25 марта 2009 г. N 175) п. 15.3.)		
--	------------------------------	--	--	--

Со сроками установленными в данном предписании по устранению нарушений требований пожарной безопасности согласен (на).

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Государственный инспектор  
г. Иркутска по пожарному надзору Мурашев И.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«13» 11 2018 г.



Предписание для исполнения получил:

*Сурдин С.В. директор*

фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«13» 11 2018 г.

*Сурдин*  
(подпись)